

Drift og Vedlikehold

mora



Mora Rexx K6 kjøkkenbatteri

Krom

NRF: 429 02 22

MA: 70 71 15

ESS (Energisparessystem)

Vannmengdebegrenser og temperatursperre


Mora Eco konstantvannmengde 7,6 l/min ved 2-6 bar

Svingbar tut sperre 60°, 120° eller 360°

Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv

Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

For hull i benk Ø32-35 mm



Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.


Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Bytte av innsats

mora



Bytte av innsats for maskin




Omstillbar fra kaldt til varmt for maskin, vrid spindelen mot "HOT" for varmt, spindelen har en pil på tuppen.

Rengjøring av strålesamler



Sprengskisse



Reservedelsliste

Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr
1	Spak, krom	20 95 00.AE	429 42 95
1	Spak, krom/sort	20 95 00.0011AE	429 42 96
1	Spak, krom/gull	20 95 00.0065AE	
1	Spak, titan	20 95 00.45	429 41 86
2	Spak med ekstra lengde 95 mm	40 93 37	
3	Dekkring, krom	20 95 01.AE	429 42 98
3	Dekkring, titan	20 95 01.45	
4	Innsats ESS	20 94 93.AE	
4	Innsats	70 83 01.AE	429 65 11
5	K6-tut, komplett, krom	20 95 06.AE	429 42 74
5	K6-tut, komplett, krom/sort	20 95 06.0011AE	429 42 75
6	Strålesamler, L-tut, 7,6 l/min ved 2–6 bar, krom	20 95 02.AE	429 43 01
6	Strålesamler, L-tut, 7,6 l/min ved 2–6 bar, krom/sort	20 95 02.0011AE	429 43 02
6	Strålesamler, L-tut, 7,6 l/min ved 2–6 bar, titan	20 95 02.45	429 41 87
-	Strålesamlerinnsats u/luftinn. 7,6 l/min ved 2-6 bar	13 98 85.AE	
-	Strålesamlerinnsats u/luftinn. 5 l/min ved 2-6 bar	13 98 87.AE	
-	Strålesamlerinnsats u/luftinn. uten begrensning	13 14 05.AE	
-	Strålesamlerinnsats m/luftinn. 7,6 l/min ved 2-6 bar	13 98 86.AE	
-	Strålesamlerinnsats m/luftinn. 5 l/min ved 2-6 bar	13 14 06.AE	
7	K7-tut, komplett, krom	20 95 08.AE	429 42 77
8	K5-tut, komplett, krom	20 95 07.AE	429 42 72
8	K5-tut, komplett, titan	20 95 07.45	429 41 89
9	Strålesamler M18 innv. 7,6 l/min ved 2-6 bar, krom	20 95 03.AE	429 43 04
10	Pakningssett for tut	20 95 20.AE	429 43 09
11	Festedetaljer, kjøkkenbatteri	70 87 79.AE	429 43 12
12	Festedetaljer, servantbatteri	20 95 18.AE	429 43 11
13	Styring, servantbatteri	20 95 62.AE	
14	Styrring, kjøkkenbatteri	20 95 63.AE	
15	Ratt for maskinavstegning, krom	20 95 05.AE	429 43 07
15	Ratt for maskinavstegning, titan	20 95 05.45	429 41 88
16	Vaskemaskininnsats	20 95 04.AE	429 43 06
17	Låseskrue M4x5	45 90 13	
18	Leddbar strålesamler M18 innv. 7-9 l/min ved 3 bar	40 94 80.AE	